



VENTE OCCASION

italcraft Italcraft 51

44 000 € ttc

DESCRIPTION

Italcraft51 - Un yacht à fort potentiel !

Découvrez l'Italcraft51, un yacht exceptionnel de 1990, alliant confort et performance. Avec ses moteurs GM Turbo Diesel de 550 chevaux chacun, récemment refaits à neuf (il y a 3 et 6 ans), cette unité vous permettra de naviguer avec style et puissance. Avec une longueur de 15,50 mètres et une largeur de 4,25 mètres, il offre une habitabilité inégalée, même en hiver.

Caractéristiques Principales :

- Moteurs : 2 moteurs GM Turbo Diesel, refaits à neuf, avec seulement 1200 heures d'utilisation (au total)
- Cabines : 3 cabines doubles spacieuses, pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes au total (incluant le carré convertible), équipées de 3 belles salles de bains attenantes.
- Salon / Cuisine : Carré avec canapé en cuir, table et cuisine en Corian, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, et distributeur à glaçons (à l'extérieur).
- Accessoires supplémentaires : Guindeau électrique, 8 pare-battages, 12 batteries (dont 12 changées l'année dernière), et 3 pompes de cale électriques, 2 télévisions

****Travaux à Prévoir :****

Pour maximiser le potentiel de l'Italcraft51, quelques travaux sont nécessaires :

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

1990

LARGEUR

4.25

PASSAGERS

14

SALLES DES BAINS

3

HEURES MOTEUR

1100

LONGUEUR

15.50

TIRANT D'EAU

1.12

CABINES

3

MARQUE MOTEUR

General Motor Turbo
Diesel 6V92TA

PUISSANCE

2 X 550 CV

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	PASSAGERS
moteur	italcraft	Italcraft 51	14
LIEU / VISIBLE À			
Corse			

Dimensions / Performance

VITESSE DE CROISIÈRE (ND)
20

Construction / Aménagements

MATÉRIAU COQUE	COULEUR COQUE	MATÉRIAU PONT	NB DE CABINES
Polyesthère	Blanc	Bois	3
COUCHETTES	SALLES DE BAIN		
9	3		

Construction / aménagements description

Hauteur sous-barrot : 1M95 Salles de bains avec douche, lavabo, toilettes électriques Sous le couchage se trouve le réservoir d'eau. INTERIEUR : Cuisine OK Cock pit cabine espace commun équipé en 24 et 220v. Lave vaisselle jamais utilisé. Equipement salle de bains OK. Cuisine tout marche. A prévoir : Pompe d'évacuation des eaux usées à changer. Repositionner certains caoutchouc de hublots. La vanne de WC est fortement corrodée et prête à rompre Machine à glaçons, changer une pièce. Climatisation installée partout mais un problème de masse. 3 toilettes électriques. Revoir l approvisionnement d'eau en partie bouché par coquillage. A prévoir avant de naviguer : Carénage, resserrer les passe-coque, vidange

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	HEURES MOTEUR	PROPULSION
General Motor Turbo Diesel 6V92TA	2 x 550	1100	Ligne d'arbre
CARBURANT	STABILISATEURS		
Diesel			

Mécanique description

Motorisation : 2 X 550ch GM Turbo Diesel (Refait il y a 3 ans et 6 ans)

Le moteur bâbord a été déposé et reposé pour un refit complet en août 2022.

MOTEUR :

Moteur tribord entièrement révisé il y a 3 ans. A vérifier ouverture clapé Turbo. Tous les collecteurs refaits.

Moteur babord entièrement refait, sorti en 2022. Collecteur refait idem. 5500e de pièces + 5000 euros de main d oeuvre.

> Les 2 moteurs refaits par le spécialiste GM de Nice;

A prévoir :

Vidange

Réglage du turbo

Presse étoupe à ressérer arbre babord.

La barre à roue. Une fuite d'huile dans le piston de direction.

Les vannes quart de tour sont bloquées ouvertes.

Eventuellement à refaire les passe coque refroidissement moteur.

2 réservoirs de 700l de gazoil

Electricité / Air conditionné

BATTERIE MOTEUR

GÉNÉRATEUR

CONVERTISSEUR

AIR CONDITIONNÉ

CHAUFFAGE

Electricité / Air conditionné description

12 batteries au total Chargeur de batterie Installation d'eau sous pression Installation d'eau chaude ok Batteries de service (10) et démarrage moteur (2) changé en 2023. Batterie du groupe électrogène changée il y a 3 ans. A prévoir : Batterie groupe électrogène doit être changée Fuite échappement groupe électrogène

Equipements navigation

GPS

PILOTE AUTOMATIQUE

VHF

COMPAS DE NAVIGATION

SONDEUR

ANCRE

Equipements navigation description

Ordinateur de bord

Réfecteur radar

Anémomètre

Radio

Navigation :

Ecran lock et sondeur,

Pilote automatique à réviser

VHF portable et fixe OK

Groupe électrogène OK mais petite fuite à l'échappement.

Pas de GPS

A prévoir :

Antenne VHF à ajouter

Inverseur de tension haut de gamme

Fuite échappement groupe électrogène

Cuisine / Blanchisserie / Divertissement

MICRO-ONDES

CONGÉLATEUR

RÉFRIGÉRATEUR

CUISINIÈRE

ÉVIER

LAVE-VAISSELLE

MACHINE À GLAÇONS

Cuisine description

Carré, canapé en cuir et table en Corian -

Cuisine en Corian

Réchaud

Hotte à extraction

Minibar avec évier

Équipements de pont

GUINDEAU

ECHELLE DE BAIN

ECLAIRAGE NAVIGATION

PONT EN TECK

TAUD DE SOLEIL

DOUCHE DE PONT

BIMINI

COUSSINS BAIN SOLEIL

Équipements de pont description

Taud complet en 3 parties (fermeture intégrale avec oreilles possible l'hiver par exemple)

Bâche de cockpit

Taud d'hivernage

Plateforme de bain intégrée

Table de cockpit

Peinture sous-marine à refaire

PONT :

A tribord, les flappes fonctionnent cependant une sous marine complète est impératif.

A prévoir :

bonne tenue générales des œuvres mortes.

Pont arrière à revoir avec teck > entièrement

Plateforme arrière à refaire

COCKPIT :

Cockpit pilotage

Bâche de cockpit refaite il y a 2 ans.

A prévoir :

Remettre 2 essuies glace.

A babord : Un local gaz dont le tuyau est périmé (à changer).

Commande guindeau OK > 1500W changé il y a 2 ans. 80m de chaîne, double ancre.

INTERIEUR :

Hauteur sous-barrot : 1M95

Salles de bains avec douche, lavabo, toilettes électriques

Sous le couchage se trouve le réservoir d'eau.

Cuisine OK

Cock pit cabine espace commun équipé en 24 et 220v.

Lave vaisselle jamais utilisé.

Equipement salle de bains OK.

Cuisine tout marche.

A prévoir :

Pompe d'évacuation des eaux usées à changer.

Repositionner certains caoutchouc de hublots.

La vanne de WC est fortement corrodée et prête à rompre, ce qui peut occasionner une voie d'eau – IMPORTANT – Il est URGENT de la remplacer.

Machine à glaçons, changer une pièce.

Climatisation installée partout mais un problème de masse.

3 toilettes électriques. Revoir l'approvisionnement d'eau en partie bouché par coquillage.

Équipements de sécurité / divers

GILET DE SAUVETAGE

POMPE DE CALE

Équipements de sécurité / divers

Extincteurs





