



VENTE OCCASION

guy couach Guy couach 830 fly : nib31487

24 250 € ttc

DESCRIPTION

Guy Couach 830 Fly - 1989 |

Expertise : 38 000 €

Découvrez ce magnifique Guy Couach 830 Fly de 1989, un bateau de légende, parfaitement entretenu par son propriétaire actuel depuis 5 ans. Ce bateau est en excellent état, tant au niveau de la coque que de ses équipements. Tous les entretiens ont été réalisés avec soin et sont documentés par factures.

Caractéristiques principales :

- Longueur : 7,92 mètres
- Année : 1989
- Etat général : Très bon

Équipements à bord :

- Equipement de navigation complet, idéal pour vos sorties en mer en toute sécurité.
- Équipements de pêche pour les amateurs de pêche sportive.
- 6 pare-battages neufs pour une protection optimale lors des manœuvres d'amarrage.
- Annexe motorisée sans moteur comprise, parfaite pour faciliter les déplacements côtiers.

Ce Guy Couach 830 Fly est une véritable opportunité pour ceux qui recherchent

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

1989

LARGEUR

3.00

SALLES DES BAINS

1

HEURES MOTEUR

900

LONGUEUR

7.92

CABINES

1

MARQUE MOTEUR

Yanmar

PUISSANCE

2 X 150 CV

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	LIEU / VISIBLE À
moteur	guy couach	Guy couach 830 fly : nib31487	Corse

Dimensions / Performance

VITESSE DE CROISIÈRE (ND)
18

Construction / Aménagements

MATÉRIAU COQUE	COULEUR COQUE	NB DE CABINES	COUCHETTES
Fibre de verre	Gris anthracite	1	4
SALLES DE BAIN			
1			

Construction / aménagements description

Changement pompe WC marin récent Pompe d'eau douce neuve Vérins de capot changés Intérieur : - attention à la dégradation du bois > à entretenir - la moquette peut être à changer (esthétique) Les fenêtres présentent des infiltrations d'eau ; le hublot de la cabine avant est fissuré au niveau des fixations Annexe incluse (hors moteur)

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	HEURES MOTEUR	PROPULSION
Yanmar	2 x 150	900	Ligne d'arbre Commandes électriques
CARBURANT			
Diesel			

Mécanique description

Synchronisation des moteurs possible

Les inverseurs ont 400h (2009)

Refroidissement refait en 2019

4 cylindres, hélices 4 pales depuis 2009 lors de la remotorisation

Tous les ans la pompe à eau, courroies ect ont été changées...

Le presse-étoupe gauche s'égoutte

Coupe circuit neuf

Les vannes de la coque (moteurs et toilettes) sont un peu dures/un peu bloquées

Electricité / Air conditionné

BATTERIE MOTEUR

Electricité / Air conditionné description

Le circuit électrique principal a été refait

Equipements navigation

GPS	RADAR	PILOTE AUTOMATIQUE	VHF
COMPAS DE NAVIGATION	FLAPS	SONDEUR	ANCRE
FLYBRIDGE			

Equipements navigation description

Le sondeur électronique interne (Humminbird) a des cristaux liquides cassés et la sonde sur la coque est manquante

Cuisine / Blanchisserie / Divertissement

RÉFRIGÉRATEUR	CUISINIÈRE	ÉVIER
---------------	------------	-------

Équipements de pont

GUINDEAU	ECHELLE DE BAIN	ESSUIE-GLACES	DOUCHE DE PONT
CAPOTE DE DESCENTE	COUSSINS BAIN SOLEIL		

Équipements de pont description

Bain de soleil : ajout de la part du propriétaire, exceptionnel pour ces modèles

Équipement pêche (dont porte=cannes)

Pompe de lavage pour le pont arrière

Multiplés bâches de protection : fly, arrière, cache vitres, timonerie

La carène est repartie aux sablés pour engagement

Équipements de sécurité / divers

GILET DE SAUVETAGE

POMPE DE CALE

Équipements de sécurité / divers

Extincteurs x2 > extincteurs neufs et révisés

Annexe incluse (hors moteur)

Équipements de bateau description

Autres :

Changement pompe WC marin récent

Pompe d'eau douce neuve

Vérins de capot changés

Intérieur :

- attention à la dégradation du bois > à entretenir

- la moquette peut être à changer (esthétique)

Les fenêtres présentent des infiltrations d'eau ; le hublot de la cabine avant est fissuré au niveau des fixations









