



VENTE OCCASION

jeanneau Jeanneau leader 805

36 000 € ttc

DESCRIPTION

JEANNEAU LEADER 805 DE 2002 : LE PLAISIR DE LA MER À PORTÉE DE MAIN

Vous rêvez de voguer sur les eaux cristallines à bord d'un bateau alliant performance, élégance et confort ? Ce JEANNEAU LEADER 805, modèle emblématique de 2002, est fait pour vous !

Puissance et fiabilité exceptionnelles

Équipé de deux moteurs de 230 CV, dont un moteur tribord neuf, ce bateau vous promet des performances remarquables pour toutes vos aventures maritimes. Que ce soit pour des escapades sportives ou des croisières paisibles, ce bi-moteur rare vous garantit une expérience unique.

Un entretien irréprochable

Carène entièrement grattée il y a 3 ans

Révision et nettoyage inclus avant la vente

Sellerie extérieure beige avec toiles neuves

Anneau de remorquage avant pratique pour le transport ou les manœuvres

Intérieur spacieux et pratique

L'intérieur offre de nombreux rangements, parfaits pour organiser vos affaires lors de vos sorties en mer.

Prêt à naviguer avec quelques ajustements

Le bateau est en excellent état, mais pour une expérience optimale, le

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

2002

LARGEUR

2.95

PASSAGERS

9

SALLES DES BAINS

1

HEURES MOTEUR

650

LONGUEUR

7.49

TIRANT D'EAU

0.70

CABINES

1

MARQUE MOTEUR

Volvo 4.3L GXI/SX

PUISSANCE

2 X 230 CV

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	PASSAGERS
moteur	jeanneau	Jeanneau leader 805	9
LIEU / VISIBLE À			
Var			

Dimensions / Performance

VITESSE DE CROISIÈRE (ND)	VITESSE MAX (ND)
25	36

Construction / Aménagements

MATÉRIAU COQUE	NB DE CABINES	COUCHETTES	SALLES DE BAIN
Polyester	1	4	1

Construction / aménagements description

Carre transformable

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	ANNÉE MOTEUR	HEURES MOTEUR
Volvo 4.3L GXI/SX	2 x 230	2007	650
CARBURANT			
essence			

Mécanique description

Pompe à essence neuve

Coudes collecteurs changés sur les deux moteurs lors du changement du moteur tribord

Electricité / Air conditionné

BATTERIE MOTEUR

BATTERIE SERVICE

Electricité / Air conditionné description

2 batteries neuves Les 2 anciennes sont toujours présentes à bord 3 spots lumineux à l'intérieur

Equipements navigation

GPS

COMPAS DE NAVIGATION

FLAPS

SONDEUR

ANCRE

Equipements navigation description

Volant neuf

Cuisine / Blanchisserie / Divertissement

RÉFRIGÉRATEUR

CUISINIÈRE

ÉVIER

TV

Équipements de pont

GUINDEAU

ECHELLE DE BAIN

ECLAIRAGE NAVIGATION

TAUD DE SOLEIL

DOUCHE DE PONT

COUSSINS BAIN SOLEIL

Équipements de pont description

système son ok

Présence d'un 2e taud de soleil + récent

Équipements de sécurité / divers

GILET DE SAUVETAGE

POMPE DE CALE

Équipements de sécurité / divers

extincteurs 2023







