



VENTE NEUF

oyster yachts Oyster 395

VENT DU SUD 34
COURTAGE MARITIME - ACHAT - VENTE

48 000 € ttc

DESCRIPTION

*Voilier Oyster 395

-Le bateau a été inspectée le 10 août 2021 lors de son séjour à sec .

-Une fois que le bateau a été suspendu sur sangle ,nous avons procédé à l'inspection des travaux vivants et des systèmes de propulsion et de gouvernance.

-?UVRE VIVANTE

-Nous inspectons l'état de l'ouvre vivante, en vérifiant qu'elle présente un bon état de conservation.

- Nous n'avons trouvé aucun signe d'osmose sur la coque.

-Enfin, nous vérifions que la liaison entre la dérive et la coque a été laminée, évitant ainsi la possibilité d'entrée d'eau dans -la zone des goujons et de devoir renouveler l'étanchéité de cette jonction.

-Systèmes DE PROPULSION ET DE GOUVERNANCE

-Nous vérifions d'abord le système de propulsion, en certifiant que l'axe est en bon état, ainsi que l'arbre, dont la douille en bronze est neuve.

-L'hélice à pales pliables est en parfait état sans aucun signe de corrosion.

- L'anode couplée à l'axe doit être renouvelée.

-Enfin, nous vérifions que le gouvernail est en bon état et que la mèche de celui-ci ne se présente pas lâches.

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

1988

LARGEUR

3.35

CABINES

3

MARQUE MOTEUR

Yanmar

LONGUEUR

11.89

PASSAGERS

6

SALLES DES BAINS

1

PUISSANCE

1 X 40 CV

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	PASSAGERS
voilier	oyster yachts	Oyster 395	6
LIEU / VISIBLE À			
CAP D'AGDE, Occitanie, FRANCE			

Construction / Aménagements

NB DE CABINES	COUCHETTES	SALLES DE BAIN
3	6	1

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)
Yanmar	1 x 40

Mécanique description

In-bord











