



VENTE OCCASION

beneteau Antares 1080 fly

75 000 € ttc

DESCRIPTION

ANTARES 10.80 FLY, 2 cabines, une salle d'eau, annexe et son moteur, AIS, radar, propulseur d'étrave, pilote automatique... REPRISE ET FINANCEMENT POSSIBLES !
Contact Julien : 07 48 14 16 22

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

2003

LARGEUR

3.44

PASSAGERS

10

SALLES DES BAINS

1

HEURES MOTEUR

1216

LONGUEUR

9.98

TIRANT D'EAU

2.17

CABINES

2

MARQUE MOTEUR

VOLVO

PUISSANCE

2 X 285 CV

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	PASSAGERS
moteur	beneteau	Antares 1080 fly	10

Construction / Aménagements

MATÉRIAU COQUE	COULEUR COQUE	MATÉRIAU PONT	NB DE CABINES
Polyester	BLEU	Teck	2
COUCHETTES	SALLES DE BAIN		
6	1		

Construction / aménagements description

Carré transformable Chauffe eau WC marin

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	HEURES MOTEUR	HÉLICES
VOLVO	2 x 285	1216	ligne d'arbre
CARBURANT	PROPULSEUR D'ÉTRAVE		
Diesel			

Electricité / Air conditionné

BATTERIE MOTEUR

Electricité / Air conditionné description

Prise de quai Circuit 220 V Circuit 12 V Alternateur Batteries de service Batteries moteur Convertisseur

Equipements navigation

GPS	PILOTE AUTOMATIQUE	VHF	COMPAS DE NAVIGATION
ANCRE	FLYBRIDGE		

Equipements navigation description

Compas

GPS GARMIN GPS MAP 7012

Traceur

Pilote automatique et répéteur au fly

Equipements communication description

VHF RADIO OCEAN RO60700

Cuisine / Blanchisserie / Divertissement

RÉFRIGÉRATEUR	TV
---------------	----

Cuisine description

Réfrigérateur

Cuisinière

Réchaud 2 feux

Divertissement description

Radio-CD SONY

Télévision LISTO

Équipements de pont description

Flybridge

Cockpit teck

Pont teck

Plateforme de bain

Echelle de bain

Douchette de cockpit

Bain de soleil avant

Coussins de cockpit

Taud de camping

Rideaux intérieurs

Taud de console

Équipements de sécurité / divers

POMPE DE CALE

Équipements de sécurité / divers

Annexe

Moteur annexe 2.5 cv SUZUKI 4 temps

Équipements de bateau description

Propulseur d'étrave

Ancre

Guindeau électrique +/- 45m de chaine et +/- 30 m de câblot

Pompe de cale

Armement côtier à réviser

Survie SEASAFE moins de 24h en container

Balise EPIRB

Amarres









