



VENTE OCCASION

jeanneau SUN LEGENDE 41

58 000 € ttc

DESCRIPTION

Jeanneau Sun Legende dériveur lesté – 58 000 euros

3 cabines – 1986 – voilier bien équipé bien entretenu

Moteur neuf 42 CV de 2022 – 3 panneaux solaires

Voilier de croisière rapide – Excellentes performances Excellentes qualités nautiques – excellente qualité de construction

Le Sun Legende est un voilier mythique , il est un des

meilleurs modèles de cette catégorie

Plusieurs solutions de places de port disponibles , tarif intéressant

Longueur 12m50 HT – coque 12m25 – Largeur 3m94 – Tirant d'eau 1m25 / 2m18 Architecte Doug PETERSON : il est un des meilleurs architectes La coque est réalisée en tissus ARAMAT K stratifié de verre / KEVLAR , ce qui double la résistance aux chocs 7,8 tonnes – lest 3,170 tonnes 3 panneaux solaires : un de 150 watts , 2 panneaux plus petits – contrôleur de charge portique arrière inox avec bossoirs – éolienne Moteur Crafman 42 CV de 2022 , 50 heures- modèle CM4.42 silent blocs arbre d'hélice 2022 – hélice tripale fixe 2022 – joint à lèvres 2022 Le vérin hydraulique de remontage de la dérive a été remplacé en 2017 – actuellement le système de remontage de la dérive ne fonctionne pas . La dérive est pour l'instant immobilisée en position assez basse, environ 1m90 de tirant d'eau.

La pompe hydraulique qui actionne le vérin est visible accessible sous la

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

1986

LARGEUR

3.94

CAPACITÉ DE CARBURANT

160

CABINES

3

HEURES MOTEUR

50

LONGUEUR

12.50

TIRANT D'EAU

1.50

CAPACITÉ EAU DOUCE

345

SALLES DES BAINS

1

PUISSANCE

1 X 42 CV

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	LIEU / VISIBLE À
voilier	jeanneau	SUN LEGENDE 41	TOULON - FRANCE

Dimensions / Performance

CAPACITÉ EAU DOUCE (L)	CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	VITESSE DE CROISIÈRE (ND)
345	160	6

Construction / Aménagements

NB DE CABINES	COUCHETTES	SALLES DE BAIN
3	9	1

Mécanique

NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	ANNÉE MOTEUR	HEURES MOTEUR	CARBURANT
1 x 42	2022	50	Diesel

Mécanique description

Moteur neuf CRAFTSMAN 42 CV , installé en 2022 - 50 heures de fonctionnement - périphériques moteur de 2022





























